

HOITO-OHJE  
PW Märkätilakarmi ja PW Peitelistat



Ovikarmi ja peitelistat puhdistetaan pyyhkimällä pinta pehmeällä liinalla tai sienellä. Puhdistusaineena voidaan käyttää esim. Kiillon laminaattipesuainetta. Hankaavia pesuaineita tulisi välttää.